

Paratec GmbH
Weingartstr. 12
66798 Wallerfangen

Bulletin de Service

Date d'émission 08-09-2004

Bulletin No : TSB – PT 080904

Sujet : Aiguille de la poignée de secours avec un sertissage circulaire sur un sac-harnais individuel.

Statut : Obligatoire

Identification : Next Sport RegNr. : 64.038.050 comme indiqué sur le panneau
 Next Student RegNr. : 64.038.051 comme indique sur le panneau
 Next Tandem RegNr. : 64.038.052 comme indiqué sur le panneau

Historique :

Lors d'un contrôle avant pliage (redressement du câble après une activation par RSL), nous avons observé que le sertissage d'une aiguille de poignée de secours était insuffisant, et permettait au câble de la poignée de se déconnecter de l'aiguille sans effort.

Le même scénario s'est produit pour 4 autres poignées (3x Next Student, 1x Next Tandem).

Les poignées concernées ont été fabriquées entre 2000 et 2001 par Thomas Sports Equipment et ont été vendues comme éléments séparés à Paratec, où les aiguilles furent assemblées.

Le numéro du lot, TSE 1 PTD 5141A, est estampillé sur la poignée, permettant d'identifier les aiguilles en inspectant visuellement le sertissage, circulaire sur ces poignées, au lieu d'être "serti par repli", comme pour la plupart des aiguilles.

Action :

Peut être effectuée uniquement par un Plieur certifié :

- Identification de la poignée installée ou à remplacer.
- En cas de sertissage circulaire, re-tester selon l'AS 8015 Revision B, 4.3.1.
- En cas de problème, immobiliser la poignée, contacter le constructeur pour le remplacement.
- En cas de mise en conformité, effectuer un marquage de l'aiguille au marqueur rouge indélébile et le mentionner sur le livret du parachute.

Mise en conformité : Avant le prochain saut.

Contact :

Paratec Gmbh
Weingartstr. 12
66798 Wallerfangen
Te. +49-6837-7375
Fax +49-6837-74373
Email : support@paratec.de

Note :



CONCERNEES : les aiguilles à sertissage circulaire



NON CONCERNEES : les aiguilles avec un sertissage plat ou aiguilles serties.